

Frage zu OpenCore

Beitrag von „Phoenix85“ vom 18. September 2021, 14:57

Habe in der Zwischenzeit Win10 installiert und USBToolBox zum Mappen verwendet -- alles funktioniert weiterhin bis auf Bluetooth. Die Karte kann ich als Fehlerquelle ausschalten. Lief nach Treiberinstallation Fenvi T-919 einwandfrei und hat sich erfolgreich mit meinen Bluetooth Audioengine 2+ Boxen unter Win10 verbunden.