

Firmware auf BCM94360NG Modul neu flashen

Post by "Hecatomb" of Sep 20th 2021, 7:54 pm

Nein. Ich weiß natürlich das die Karte keine kexte braucht. Daran hat es nicht gelegen.

Hab die Tage iwo gelesen das man unter Windows drauf achten soll erst den Treiber fürs WLAN zu installieren, und dann erst den Bluetooth Treiber. Dachte erst das es eventuell damit zu tun haben könnte. Woran es nun gelegen hat kann ich absolut nicht sagen. Schon komisch