

ASUS TUF Gaming Z590-PLUS WiFi / Radeon RX 5600 XT 6GB

Beitrag von „thomasm90“ vom 21. September 2021, 13:56

[Zitat von cobanramo](#)

Hast du kein Efi mehr der startet? Was ist mit USB Stick? startet der auch nicht mehr?


Anschieend nimmt er den EFI der auf der internen SSD ist und nicht den vom USB Stick?

EDIT:

Ethernet funktioniert, danke 🤗

```
Intel I225-V Ethernet Controller - 18F3:  
Name: ethernet  
Typ: Ethernet controller  
Bus: PCI  
Steckplatz: Internal@0,28,4,0,0  
Hersteller-ID: 0x8086  
Geräte-ID: 0x28818F3  
Subsystem-Hersteller-ID: 0x1043  
Subsystem-ID: 0x8742  
Version-ID: 0x0003  
Link-Status: x1  
SSID-Name: efi3  
Karte-Name: AppleIntel210Ethernet.kext  
DT: /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleIntel210Ethernet.kext  
mDNS-Offload-fähig: 10.20.74.0/13:09  
Version: 2.3.1
```

Aber Audio leider immer noch nicht, zeigt nur mehr folgendes an:



reagiert auch nicht darauf wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird, denke also das die ID auch falsch ist?