

Big Sur auf Skylake mit OpenCore

Beitrag von „armut“ vom 23. September 2021, 17:59

Vielen Dank! Werde ich heute Abend testen. HDMI von der Grafikkarte! Vergessen umzustöpseln. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es die Ursache für die Bootschleife ist.

Könntest Du noch evtl. bitte erwähnen, was geändert wurde, damit ich das auch nachvollziehen kann:)

Nachtrag!

Kann nicht auf mein Thema antworten.

Also... Erst ein mal vielen lieben Dank!

Installation ist durch. Aber auch hier hatte ich das Problem, dass nach dem Neustart das System alle fünf Sekunden einen Reset machte.

Ich habe dann wieder die Batterie raus, Pin überbrückt und über EFI in das Installationsmenü gebootet. Danach wurde die Installation einfach fortgesetzt. Die nachfolgenden Neustarts waren ohne Probleme!

Allerdings würde mich interessieren, was die Ursache der Neustarts ist.

Vorerst soweit!

Jetzt würde ich gerne Optimierungen an meinem System vornehmen.

Auf was sollte ich achten?