

# Kann mit meiner EFI nicht Big Sur booten

Beitrag von „MacLasse“ vom 2. Oktober 2021, 12:01

Hallo [LetsGo](#) [hackmac](#) [apfel-baum](#) & [bananaskin](#)

Ich habe jetzt folgendes getan

1. Wurde Bootstrap vor dem Update von 066 auf 074 deaktiviert und neu gestartet? -> fällt denke ich weg, da ich den Bootstrap Ordner gelöscht habe
2. Wenn nicht, bitte mit backup von altem Bootloader starten, BootProtect auf "None" setzen und neu starten
3. BOOTSTRAP Ordner aus 074 EFI löschen - obsolet (sollte bekannt sein eigentlich) -> habe ich sofort gelöscht
4. Booter Quirks nochmal mit Guide vergleichen und ggf anpassen (sehen falsch aus) -> da weiß ich nicht so genau weiter wie ich dort vorgehen soll
5. **Vault = Optional -> habe ich gemacht**
6. **Scanpolicy is komplett falsch! Auf 0 setzen oder eine gültige generieren: <https://oc-scanpolicy.vercel.app/> -> habe ich jetzt auf 0 gestellt**
7. **Sicher, dass iMacPro1,1 das richtige SMBIOS ist? - > hatte** damit die OC Version mit den Komponenten die ich Benutzer solide zum laufen gehabt
8. Änderungen speichern und dann versuchen mit 074 zu booten.
9. Bootstrap am besten gar nicht verwenden, falls nicht zwingend notwendig! - > habe ich rausgelöscht

Leider tut sich immer noch nichts, nur eine milsekunde Bootloader und dann ist alles wieder vorbei.

Nachtrag für [apfel-baum](#) : Ich hatte den Hack mit der 0.6.6 EFI immer problemlos unter Catalina nutzen können ohne irgendwelche Probleme, die Probleme beim restart traten jetzt erst beim update von 0.6.6 zu 0.7.4 auf. Mit heute auf gestern war nur gemeint, dass ich von gestern auf heute von 0.6.6 auf 0.7.4 gewechselt bin + big sur.

Unten ist die EFI ist die EFI mit den empfohlenen Veränderungen.