

Erledigt

Fritz!Box 7590 DHCP übermittelt falsche IP für Router

Beitrag von „badbrain“ vom 5. Oktober 2021, 20:22

Welche Version des AV 600 (WPA4220) hast du denn?

Es gibt ein Beta Firmware-Update, welches genau dieses Problem angeht:

TL-WPA4220_V3: [https://static.tp-link.com/202...224/TL-WPA4220_V3\(EU\).zip](https://static.tp-link.com/202...224/TL-WPA4220_V3(EU).zip)

TL-WPA4220_V4: [https://static.tp-link.com/202...224/TL-WPA4220_V4\(EU\).zip](https://static.tp-link.com/202...224/TL-WPA4220_V4(EU).zip)

Nach dem Update musst du in die Einstellungen, auf 'Statische IP' umstellen und die IPs manuell zuweisen.