

Gigabyte Z370-HD3P+Titan Ridge 2.0 (NVM33)+UAD Apollo Twin X -> kein cold boot

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. Oktober 2021, 17:18

Entweder du lebst damit, oder nimmst ein anderes Mainboard. Deines unterstützt kein Thunderbolt, keinerlei BIOS-Support dafür.

Normalerweise sollte ein Board einen Thunderbolt-Header haben, welcher per Kabel mit dem TB-Controller verbunden wird. Dann noch korrekte Einstellungen im BIOS vornehmen und schon passt das. Da nutzt auch kein geflashter Controller. Bei einem solchen muss zwar nicht zwingend das Kabel zum Mainboard gesteckt sein, hier hilft auch ein Überbrücken von zwei Pins am Controller. Aber die korrekten Einstellungen im BIOS bleiben, ansonsten keine Initialisierung beim Kaltstart.