

Apollo Interface Anschluss

Beitrag von „kaneske“ vom 8. Oktober 2021, 18:08

Also bei meinem Mortar B460 Build erkennt er die geflashed Karte mit deaktivierten TB Settings in macOS sofort.

Die Settings kommen aber im BIOS erst hoch wenn man die einbaut, Windows einmal startet und dann rebooted.

Komisch ist aber so.