

# Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Beitrag von „LetsGo“ vom 11. Oktober 2021, 15:43

Das liegt am Hackintool. Bei dir wird kein Mapping geladen. Wenn ich z.B. Besen+Inject drücke, sehe ich genauso alle Ports. Denke Hackintool holt sich dann die Infos aus der DSDT, welche geladen wird.

