

hilfestellung bei dell latitude 5580 big sur, neuinstallation benötigt.

Beitrag von „grt“ vom 14. Oktober 2021, 19:29

und im bios:

security

-> tpm disabled

-> computrace deactivate (oder disabled)

-> SSM... kein haken gesetzt

secure boot

-> secure boot enable - no/kein haken

Intel software guard

-> SGX disabled

Manageability

-> usb provision no/kein haken

-> MEBx yes/haken gesetzt

virtualisation

-> enabled

-> VT- direct I/O enabled

-> trusted execution no/kein haken, ist bei abgeschaltetem TPM ausgegraut

ausserdem sata auf ahci, uefi bootpath security = never, usb-boot enabled

ich denk das wars, der rest ist nicht relevant.