

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 16. Oktober 2021, 21:24

[Zitat von Arkturus](#)

nachdem ich alles überprüfte was meine Vorstellungskraft über das Hackintosh Universum hergab, machte ich einen beherzten Downgrade des BIOS von v1.67 auf v1.60. Nunmehr läuft Monterey 12.0 Beta 10 wie geschmiert auf dem T470.

Könnte mir gut vorstellen, dass das Problem am Ende eher durch den mit dem Downgrade einhergehenden CMOS Reset gelöst wurde als durchs BIOS selbst. Aber nice.