

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 17. Oktober 2021, 22:56

Hallo [JimSalabim](#)

Hab ich noch nicht genauer geprüft, ich habe Monterey auch nicht produktiv im Einsatz. Es gibt neben dem LAN Problem auch ein Bluetooth Problem, jedenfalls mit den AirPods oder anderen Bluetooth Kopfhörern. Im Prinzip klappt es, aber nach Sleep geht erstmal nix mehr, Wechsel von iPad zum Mac oder umgekehrt klappt auch nicht mehr. Solche Probleme kenne ich von BigSur nicht, da funktioniert ALLES prima. Im Prinzip vermisse ich auch nix, aber ich schaue halt was so geht, und was nicht ...

Ich werden deinen Tip mit den beiden Kexten bei nächster Gelegenheit testen. Bin jetzt erstmal 3 Tage beruflich im Allgäu. 😊