

# Apollo Interface Anschluss

Beitrag von „maschinenwart“ vom 20. Oktober 2021, 14:57

[DerTschnig](#) zur Zeit mit Big Sur und vorher schon mit High Sierra bis Catalina...

Meine Thunderbolt-Karte ist allerdings **nicht** geflasht, da es bei mir so besser funktioniert.

...probier mal einen HardwareReset. Ich glaube das war bei mir notwendig, als ich mein **apollo8** an die **geflashte** Thunderbolt-Karte angeschlossen hatte...

[Hardware Reset](#)