

# USB mittels SSDT deklarieren

**Beitrag von „N0b0dy“ vom 24. Oktober 2021, 19:09**

ich entschuldige mich, habe darauf nicht geachtet, weil HS02 bei mir aus ist aber mit HS06 muss trotzdem USB3.0, egal ob SS06 aus ist oder nicht und bei HS09 muss eigentlich aus sein, wenn BT in HS10 steckt oder hast noch was mit BT header eingesteck ???

[atl](#)