


Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Oktober 2021, 19:39

Können bitte Nutzer welchen den Kext CpuTscSync.kext nutzen und auch brauchen prüfen ob der Daemon bluetoothd bei ihnen nach Sleep abstürzt?

Aufgefallen ist mir das auf der Suche warum Entsperren mit der Applewatch nach Sleep unter Monterey nicht mehr funktioniert. Gleiche EFI macht unter BigSur null Probleme.

Die Konsole ist voll mit bluetoothd Abstürzen.



Die enthaltene Fehlermeldung "BT XPC PreTimeout simulated crash" deutet auf ein Prozessor Synchronisationsprobleme.

Nach Sleep funktionier BT dann erneut 1A.