[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von "MPC561" vom 27. Oktober 2021, 17:30

Es wird im Prinzip dei gleiche Diskussion wie mit den RTL8111 sein.

Die Karten innerhalb einer Serie, also zum Beispiel BCM94360CD können unterschideliche Firmwareversionen Subvendor IDs etc haben. Weswegen es bei einigen klappt und bei anderen nicht. Noch dazu ist das eine Kombikarte die ein Chipset für Wlan und für Bluetooth hat. Das eigentliche Chipset für Bluetooth auf meiner ist bei meiner BCM94360CS2 nämlich BCM207002B0 mit Firmware Version v150_c blabla siehe Bild. Und die geht.

 Status:
 Ein

 Chipsatz:
 BCM_20702B0

 Sichtbar:
 Aus

 Firmwareversion:
 v150 c9318

 Produkt-ID:
 0x0001

Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >

Transport: USB Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Deswegen ist die Aussage: Meine geht und meine nicht eigentlich sinnfrei. Es hängt vom BT Chipset und der Firmware Version ab nehme ich an. Deswegen ostet mal lieber die Infos die ich gepsotet habe hier im Bild. Wenn dann eine mit meiner Firmware und Chipsatz ID einmal geht und einmal nicht könnten wir schonmal eingrenzen ob die HW/Firmware das Problem ist oder was anderes (Bios, UEFI, Treiber etc)

Gruss,

Joerg