

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „Funnyland“ vom 27. Oktober 2021, 21:18

Habe auf Monte,

das update gemacht und nach dem Neustart kein BT egal ob über Karte oder BT Stick kein BT.

USB Ports gehen bei anderen USB Sticks. Kann auch das BT nicht einschalten reagiert nicht.

BT ist in der leiste zu zu sehen aber ein Strich durch.