

**In Arbeit**

## MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. Oktober 2021, 11:44

[TECHNIKVERBOT](#) Ich glaube, nur die beiden Patches einbauen und aktivieren reicht noch nicht.

Habe gerade versucht, damit Monterey als MBP10,1 zu booten - sollte ja dann gehen, wenn ich es richtig versteh. Aber es kommt dann nur der übliche durchgestrichene Kreis.

Vielleicht benötigt man noch irgendwelche Dateien, die der Patcher sonst mitsichbringt? Den habe ich ja nicht verwendet. Hab a nur Treiber eingebaut nachträglich mit dem Intel HD4000 Patcher von Chris1111