

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „5T33Z0“ vom 7. November 2021, 10:56

SSDT-PM ist veraltet und unpassend, da es sich auf device PPMC bezieht. Der wird aber nur für CPU/Macs mit 6th bis 8th gen verwendet. Ab 9th gen wird stattdessen device PMCR von macOS verwendet.

- Stattdessen SSDT-PMC.aml aus den OpenCore samples verwenden.
- Bootstrap Ordner löschen