

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „kaneske“ vom 10. November 2021, 20:32

Dann hilft nun nur noch eines.

1. Hardware auf Minimum runter: die 1080Ti raus

Alles raus was nicht unbedingt benötigt und nicht 100% sicher unterstützt

2. BIOS Checken und zwar dreifach

Im BIOS alles deaktivieren was nicht unbedingt zum Betrieb benötigt (auch LAN wenn besondere NIC)

3. testen ob der Fehler wieder kommt

Wenn nicht dann sukzessive die abgeschalteten Dinge wieder beibringen bis Fehler wieder kommt.

4. Fahr deine EFI auf Minimum runter, dann testen, wie bei 1-3.

5. aktualisiere / downgrade dein BIOS. Erstmal aktuell machen. Dann testen. OWN RISK!!!

Kannst du mal eine originale ACPI extrahieren bitte (zb mit Clover)?