

# update auf Monterey bricht ab und statet neu

Beitrag von „griven“ vom 13. November 2021, 21:17

Für Sleep wäre halt wichtig erstmal das USB Gedöne in Ordnung zu bringen das steht nämlich in einem direkten Zusammenhang zueinander zudem definiere mal was Sleep geht nicht bedeutet denn das kann ja von geht nicht in den Sleep über wacht gleich wieder auf bis stürzt einfach kommentarlos ab alles sein...

Zudem bitte auch noch mal die [Bios Einstellungen](#) checken folgendes sollte unbedingt abgeschaltet sein:

Code

1. \* Fast Boot
2. \* Secure Boot
3. \* Serial/COM Port
4. \* VT-d
5. \* CFG Lock (must be disable)
6. \* Intel Platform Trust

und folgendes bitte unbedingt einschalten:

Code

1. \* Above 4G decoding
2. \* Hyper-Threading
3. \* EHCI/XHCI Hand-off
4. \* DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB <- Wenn die iGPU Headless laufen soll zudem muss dann noch ein passender DeviceProperties Eintrag gesetzt werden
5. \* SATA Mode: AHCI