## Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

## Beitrag von "pstr" vom 14. November 2021, 14:49

wäre mal interessant.

<u>macdream</u> Dein Designare ist im wesentlichen erstmal gleich zum Pro. Beim Pro gibt/gab es auch noch das Problem ,

dass sich alle USB-Ports im laufenden Betrieb verabschieden ( sehr selten und rein zufällig, aber eben nicht nur bei mir ...)

Auch hier hatte ich noch einiges an Zeit investiert und dachte durch SSDT statt USBPorts.kext hier was reissen zu können.

Aber alles ohne Erfolg . Jetzt mit dem DRAM Clocking wird's skurril ...