

# **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „nr\_123“ vom 16. November 2021, 22:58**

Hab jetzt meine BMC94360CS2 mal für Bluetooth in Betrieb genommen, hat bisher nur das interne USB Kabel gefehlt. Bisher war die Karte nur für WLAN zuständig und BT kam von dem besagten Dongle mit dem bis zu Monterey immer alles funktioniert hatte.

Und siehe da, BT funktioniert direkt wieder inklusive Airdrop und Handoff und das ganze sogar ohne einen Kext