

# Catalina Update - was für Einträge gehören ins SMBIOS in Sachen "Firmware" etc.

Beitrag von „Werner\_01“ vom 21. November 2021, 19:37

Yepp, ich weiß.

Es nützt aber ärgerlicherweise nichts, ein Modell mit 2 Klicks auszuwählen - bei mit McPro 6.1 - wenn dein Rechner danach hartnäckig nicht mehr booten will.

Über diesen Fehler habe ich mich auch megamässig gewundert.

Ich habe dann alles mögliche an Teilelementen hin und her getauscht, nichts ging.

Dann habe ich wieder MacPro 6.1 gewählt und dann testweise mal wirklich ALLE Parameter durch meine alten ersetzt, Firmware wieder geleert etc. Es sah also identisch aus (außer dass der Mülleimer statt eines Fragezeichens zu sehen war) - und trotzdem war kein Booten mehr möglich. ... ein Mysterium! Wie ist sowas möglich. Da war mir klar, dass irgendwas kaputt sein muss.

Erst mit der neu generierten config.plist, war dieser Fehler behoben. Jetzt sind es auch bei mir nur 2 Klicks und alles läuft.

Nur das Updaten auf Catalina ist noch ein Problem. ... Das Ganze lässt sich nicht booten.