

# NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

**Beitrag von „canyonwalker“ vom 22. November 2021, 00:17**

Nachdem ich das interne Device Per Macrium geklont habe, habe ich Monterey 12.0.1 installiert und OpenCore 0.7.5 am Laufen.

Es wird in der Systemsteuerung jedoch kein Audiodevice angezeigt und BT findet ebenfalls keine Geräte?

AirPlay findet ein Audiogerät funktioniert aber dann doch nicht richtig, obwohl es kurzfristig in der Audiosteuerung angezeigt wird.

Wlan funktioniert soweit.

Lade gerade aus dem Downloadbereich die Std. Tools um noch ein paar weitere Informationen zu bekommen.

Hatte schon jemand diese Probleme und kennt die Lösung?

Vielleicht könnte [MacPeet](#) mal einen Blick hier reinwerfen?

Hackintool zeigt ein device 0x9D70 mit Subdev 0x2081 mit einem Sunrise Point-LP HD Audio als Multimedia Controller an mit einer Subclass Audio device.

```
IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/HDEF@1F,3
```

```
PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)
```

Mit Clover und BS funktioniert Audio allerdings mit einer anderen DeviceID nämlich 02C8 statt der 0x9D70.

Kann oder muss ich das entsprechend ändern, falls ja wie und wo macht man das denn?

Frage kosmetischer Natur, kann man die Reihenfolge der angezeigten Volumen beim booten mit OC verändern?