

# Benötige Hilfe bei einem GA-X58A-UD5

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. November 2021, 22:40**

Klar, kein Problem! Der Rechner stand ja schon mehrfach hier im Forum..

Es gibt allerdings ein paar Besonderheiten bei Clover auf klassischem BIOS zu beachten: schon über ein Jahr funktionieren die jeweils aktuellen APFSDriverLoader vom Clover-Paket nicht. Da muss man bei jedem Update wieder die alten einbauen oder die eben beim Update überspringen. Und damit meine FusionDrives auch richtig erkannt werden, sind noch die originalen Apple-APFS-Treiber (aus dem System extrahiert und gepatched) dabei.

Die DSDT hatte ich vor Ewigkeiten im Sound-Bereich gepatched, bei mir wird allerdings nur USB-Sound verwendet. Ich hatte auch mal eine Variante ohne gepatchte DSDT und mit Lilu- & AppleALC-Kexten..

Ach ja: Auch die Boot-Datei gehört in ie EFI. Aber nicht in den EFI-Ordner, sondern direkt ins Volume