

Catalina Update - was für Einträge gehören ins SMBIOS in Sachen "Firmware" etc.

Beitrag von „griven“ vom 23. November 2021, 07:23

Naja an der gezeigten Stelle hat es sehr wahrscheinlich nichts mit der Grafik zu tun der Fehler liegt an anderer Stelle. Kannst Du mal folgendes im Bereich der BootArgs hinzufügen
-v keepsyms=1 und unter KernelAndKextPatches den Eintrag PanicNoKextDump auf true? Das sollte zu einer sprechenden Panik führen, so denn eine auftritt, und dabei helfen das eigentliche Problem zu diagnostizieren.