

# NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

**Beitrag von „MacPeet“ vom 23. November 2021, 11:22**

Hast Du in Deinem Clover mit BS einen DeviceProperties-Eintrag, wo die Device-ID gespoofed wurde? Dies war bei einigen dieser neueren Audio-Devices nötig.

Falls ja, könnte man den DeviceProperties-Eintrag auch im OC setzen.

Kext's sind alle aktuell im neuen OC? Richtige Kext-Reihenfolge ist auch gesetzt?

Es könnte auch sein, dass mit dem OC HPET nicht sauber läuft, was auch das Audio brechen kann.

Im Zweifel vielleicht einfach beide EFI's für einen Vergleich hier einspielen. Viele Augen sehen mehr.