

NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

Beitrag von „canyonwalker“ vom 24. November 2021, 01:07

Als Anhang zunächst mal die OC EFI für 0.7.5.

BT geht nun und lässt auch das streamen von Musik zu, dh. das Gerät wird dann auch unter Audio angezeigt, wenn man es zuvor mit BT gekoppelt hat.

Anhang 2 für Clover folgt.

Wenn ich es richtig gesehen habe gab es unter Clover einen spoof für Audio. Wie setzt man den denn unter OC?