

NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

Beitrag von „MacPeet“ vom 24. November 2021, 08:30

Im Clover kann ich keinen Properties-Eintrag für's Audio sehen, aber im OC sehr wohl:



Path	Type	Value
DeviceProperties	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x2)/Pci(0x1...0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x2)/Pci(0x1...0x2,0x0)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x2)/Pci(0x1D,0x5)/Pci(0x0,0x0)	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x2)/Pci(0x1F,0x3)	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
device-id	Daten	4 Bytes: 70800000
layout-id	Zahl	23
PciRoot(0x2)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare

Ferner ist bei Clover Audio Inject 21 eingetragen und in den bootargs alcid=27

Im OC im Properties 23 und bei bootargs auch alcid=23

Vielleicht mal im OC ohne diese device-id versuchen, bzw. mal schauen, welche layoutID nun die richtige ist.