

NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

Beitrag von „canyonwalker“ vom 26. November 2021, 01:04

Klappt leider nicht, weder WLAN noch HDMI Audio?

Die Einträge von oben habe ich eingefügt, es taucht jedoch keine sichtbare Änderung im Audiobereich auf.

Muss jedoch gestehen ich habe es genau wie oben aufgeführt übernommen inkl. der Layout ID, sollte das so ?

Airportitlwm hatte ich bereits. Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen auf Alan gehe bekomme ich eine allgemeine Fehlermeldung wie Fehler in den Systemeinstellungen. Kabel geht jedoch.