

NUC10 i5 Monterey Wlan und HDMI Audio ohne Funktion

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. November 2021, 11:18

Den hda-gfx Eintrag in den Properties auch beim Grafikeintrag setzen PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)