

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „gllark“ vom 28. November 2021, 20:46

[donald21](#)

War die letzten Tage unterwegs und habe die Diskussion nicht weiter verfolgt. Ich habe mich bei meinen Bios-Einstellungen an die Vorgaben gehalten. Daher solltest du das überprüfen.

<https://dortania.github.io/Ope....html#intel-bios-settings>

Der apfs_module_start fehler kann viele Ursachen haben. Häufig sind Bios-Einstellungen dafür maßgeblich. Also am besten da einmal anfangen.