

Big Sur und USB - was stimmt da nicht?

Beitrag von „griven“ vom 30. November 2021, 07:21

Jupp das sieht nach nicht richtig konfiguriert aus. [Werner 01](#) da Du nun schon auf BigSur bist fällt leider die Methode über das Hackintool nun weitestgehend aus. Hast Du vielleicht noch ein Windows parallel auf dem Rechner oder einen Windows Live Stick zur Hand (Hirens Boot oder eine Windows PE Edition) falls ja schau Dir mal die USBToolbox an: <https://github.com/USBToolBox/tool>. Der charmante Vorteil von dem Tool ist das es unter Windows lauffähig ist und somit an den USB Einschränkungen von macOS vorbei arbeitet. Am Ende erzeugt das Tool eine Portmap die zusammen mit diesem Kext hier <https://github.com/USBToolBox/kext/releases> in die EFI kommt. Das Ergebnis ist unabhängig vom gewählten SMBIOS und funktioniert zumindest soweit ich das bisher getestet habe ganz prima.