

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „donald21“ vom 6. Dezember 2021, 17:31

[CMMChris](#) , [schabulske](#)

Habe meine SSD mit funktionierendem BigSur ausgebaut und gegen eine neue SSD ersetzt. BigSur vanilla vom Stick installiert und gleich Monterey über die Updatefunktion geladen und installiert. Funktioniert mit securitymode disable. Mit securitymode default oder der speziellen Einstellung für mein SMBIOS (mac mini 8,1) startet OC nicht.

Der Boot des auf SSD installierten Monterey dauert eine gefühlte Ewigkeit (mehr als fünf Minuten), das Herunterfahren zieht sich auch in die Länge und im System selbst werden keine USB-Sticks und externe USB-Festplatten erkannt, unautorisierte Apps wie Hackintool sind auch nicht ausführbar, der OpenCoreConfigurator aber schon, verstehe ich nicht.

Jedenfalls belasse ich es erstmal bei BigSur auf Beelink L55 und warte die nächsten Updates ab.

LG donald21