

ALC255 Combo-Jack mittels Codec_Dump fixen (Acer Aspire 5 A515-51G-512P)

Beitrag von „MacPeet“ vom 8. Dezember 2021, 23:21

Ist leider nicht der erste Rechner, auf dem es absolut nicht will mit Kombibuchse. Tut mir leid.

Vielleicht geht ja so im ManualMode das interne Mic als Input. Dazu hast Du ja leider nix geschrieben.

Die Empfehlung zu einer BT- oder USB-Lösung hatte ich ja bereits gegeben. Ich habe hier auch einige BT-Headset's für schmale 20 Euronen rumliegen, welche OOB gehen mit macOS.

Für ab und zu mal am Laptop muss es auch nicht immer die teuerste Lösung sein.

Was ich auch noch anmerken möchte, die Kombibuchsen sind ja 4Pin-Klinken-Anschlüsse, wobei die Kontakte sehr klein sind und nicht immer gut verarbeitet.

Wenn die Kontakte nicht sauber passen oder gar übergreifen, dann kann es auch zu extremen Störungen kommen, was wir hier auch schon hatten, dass ein Headset nicht ging und ein anderes Headset plötzlich sauber lief.

Aber falls Du mehrere hast, dann hast Du dies ohnehin schon getestet, denke ich.