


# Probleme mit dem Ton

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Dezember 2021, 15:58

GK208 gibt es schon lange in der AppleALC/Resources/Controllers.plist, gleich der erste Eintrag.



Property-List	Typ	Wert
Wurzel	Array	37 geordnete Elemente
0	Dictionary	4 Schlüssel/Wert-Paare
Device	Zahl	3599
Name	String	NVIDIA HDMI for GK208 in 10.13.4+
Patches	Array	1 geordnete Elemente
0	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
Count	Zahl	1
Find	Daten	4 Bytes: 4E564441
MinKernel	Zahl	17
Name	String	AppleHDAController
Replace	Daten	4 Bytes: DE100F0E
Vendor	String	NVIDIA

Meine MSI GT710 2GB Kepler bringt damit ohne Probleme HDMI-Audio.

Allerdings ist für meine GT710 auch HDAU konfiguriert (HDAU ist HDMI, HDEF/HDAS ist onboard-Audio):

Code

1. Device (PEG0)
2. {
3. Name (\_ADR, 0x00010000) // \_ADR: Address
4. Device (GFX0)
5. {
6. Name (\_ADR, Zero) // \_ADR: Address
7. Method (\_DSM, 4, NotSerialized) // \_DSM: Device-Specific Method
8. {
9. Local0 = Package (0x02)
10. {

```
11. "hda-gfx",
12. Buffer (0x0A)
13. {
14. "onboard-1"
15. }
16. }
17. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
18. Return (Local0)
19. }
20. }
21.
22.
23. Device (HDAU)
24. {
25. Name (_ADR, One) // _ADR: Address
26. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
27. {
28. Local0 = Package (0x02)
29. {
30. "hda-gfx",
31. Buffer (0x0A)
32. {
33. "onboard-1"
34. }
35. }
36. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
37. Return (Local0)
38. }
39. }
40. }
```

Alles anzeigen

Laut Deinem Bild (Systeminformationen) wird ja HDMI-Audio angezeigt.

Nur mal so die Frage, hast Du am Monitor-Menü Audio-Eingangsquelle evtl. schon mal geschaut?

Mal davon ab, laut Deinem Bild in Post#13 ist Lilu zwar aktuell, aber AppleALC 1.6.1 uralt.

So geht dat sicher nicht.