

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „hackmac004“ vom 15. Dezember 2021, 02:59

[JimSalabim](#) Ich hab auch eine EVO 970 und bei mir hält sich die bootzeit in Grenzen (22 sek.) Trim braucht mittlerweile 7 sekunden bei mir. **SetApfsTrimTimeout** funktioniert hier mit Monterey auch nicht mehr. Ich vermute das die sehr lange bootzeit daran liegt, dass er von BigSur auf Monterey geupdated hat. Ich hab einen clean Install gemacht und alle daten migriert. Dieser Weg wäre für ihn vielleicht noch eine Möglichkeit, dass sich was verbessert.

Vielleicht liegt es daran, dass das APFS Dateisystem eine Neuerung mit Monterey bekommen hat und durch ein update da etwas durcheinander kommt. Wäre vielleicht auch eine Erklärung dafür das **SetApfsTrimTimeout** nicht mehr greift.