

Problem mit Intel UHD 630 Grafik auf Acer Nitro AN515-52-51SH Intel i5 8300H OS Monterey

Beitrag von „EggiKanta“ vom 15. Dezember 2021, 10:06

Nach langem habe ich ein kleiner Erfolg erzielt und konnte ich den Start mit den Einstellungen im Bild normal ausführen. Leider funktioniert Bluetooth noch nicht korrekt, die Geräte werden angezeigt und konnte sie koppeln aber es kommt keine Verbindung zu Stande. Auch das 12C1 Hid Touchpad funktioniert nicht trotz Installation von VoodooI2C.kext, VoodooI2CHID.kext und SSDT-I2CD.aml. Hat jemand eine Idee woran es liegt?