

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „EdD1024“ vom 19. Dezember 2021, 14:15

Hallo zusammen,

Nach dem mein i9 Yoga S740 von der Reparatur bei den unglaublich fitten Kollegen von [Pro-jex](#) zurück kam wollte ich das aktuelle Monterey 12.1 darauf einfach mal neu installieren. Zunächst kam zum Test die PC300 SK hynix rein, die gut laufende EFI war ja bereits vorhanden. Das System lief vorher ganz gut (schmierte aber regelmäßig beim Aufwachen ab) aber dann musste ich mit dem extended BIOS rumspielen und brickte das Teil. Es wollte einfach nicht mehr starten. Ich brachte es zur Reparatur, wo ich bereits andere Laptops reparieren ließ und es hieß sie müssen den BIOS Chip vermutlich doch auslöten und neu flashen. Haben sie wohl auch geschafft, wirklich tolle Arbeit!

Nach der Installation und komplett ohne sonstigen Hickhack, die man aus den Anleitungen kennt, funktionierte Sleep/Wake sofort. Wie auf dem echten Mac. Das wundert mich echt etwas denn in den meisten Fällen fängt man mit dem Dortania Guide an und hofft, dass es gut geht. Hier ging es gut, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Nicht schlecht!