

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „bluebyte“ vom 21. Dezember 2021, 10:18

[Arkturus](#) dann sind wir jetzt auf dem gleichen Stand. Ich habe in der Config.plist das mit dem "DmgLoading" und "SecureBootModel" noch nicht geändert. Daher muss ich das Update mit dem "macOSPublicBetaAccessUtility" immer von Hand anstoßen. Habe ich auch erst gestern festgestellt, nachdem ich mir die Infos hier aus dem Forum zusammengesaugt habe.

Leider geht das Onboard-Lan beim Z490-Vision-G mit dem I225V immer noch nicht.

Aus Verzweiflung habe ich mir von GitHub die Sources geladen. Kompilieren hat schon mal geklappt.

Aber der Code. Na ja ...