


Dell Optiplex 3080 Micro FormFactor | MFF

Beitrag von „volteon“ vom 23. Dezember 2021, 17:25

Also Bluetooth ist wie gesagt Port 3, besitzt keinen Physischen Port, keine Ahnung warum das als Port 3 gekennzeichnet wird. Habe jetzt mal selber komplett neu gemappt. So sieht das jetzt aus in Hackintool:



wie gesagt dann hat auch jeder Port mit dem 3.0er USB Stick funktioniert, ich weiß nur nicht ob er dann auch als USB3er Stick fungiert hat bzw ob er mit der richtigen Geschwindigkeit gearbeitet hat. Also jetzt funktioniert jedes Gerät mit jedem Port ich weiß nur nicht ob USB3 Geräte die USB3er Persönlichkeit des Ports nutzen.