

# Standby und Probleme bei 2. Monitor Intel HD630

Beitrag von „b3nn7“ vom 30. Dezember 2021, 11:48

so sorry, saß heute nochmal 10h dran... 2 display funktionieren nun. Lösung war DP Con1 auf HDMI zu patchen.

```
framebuffer-patch-enable = 01000000  
framebuffer-con1-enable = 01000000  
framebuffer-con1-type = 00080000
```

Nun läut alles via reboot, start mit 2 Monitoren.

Mir fehlt nur noch der Sleep Modus, der nicht funktioniert... Aber ich denke, ich kann ohne eben.