

Hackintosh Catalina zeigt EFI Shell an beim Start

Beitrag von „apfel-baum“ vom 30. Dezember 2021, 15:20

hallo [Maulwurf](#)

es scheint von der ocat-version abzuhängen, bei mir gibt es keinen fehler mit dem von [karacho](#) erwähnten BrcmBluetoothInjector.kext , habe die efi auch via ocat aktualisiert und auch nochmal die airportbcmfixup-kexte neu heruntergeladen,-stand 05-jul2021. gucke dir nochmal die reihenfolge der kexte an, vielleicht muß man da noch nach oben - unten schubsen. ansonsten ist min date min kernel ja jeweils bereits auf "-1" , wenn du auf monterey oder big sur upgraden möchtest- soweit das geht, muß du vielleicht vorher noch die usb-ports mappen und die advisefeatures enablen. -grundlage für diese efi ist deine im post 7 angehängte

anbei die efi

lg 😊