
Upgrade möglich? Laufender Hacki auf Monterey oder Big Sur bringen -> jetzt auf Ventura

Beitrag von "MPC561" vom 12. Februar 2022, 17:41

Die 9. Generation ist hitzköpfiger als zum Beispiel die 10.

Auch mein i5-9600k mit kleinerem Kühler rennt oft in die hohen Temperaturbereiche. In der tat dachte ich auch erst ich hätte einen Fehler bei der Installation gemacht.





Temperatur am Anfang wenn er den Turbo laufen lässt 80 Grad (sieht man auf dem screenshot leider nicht), später mit 3,7GHz durchgängig auf 66 Grad und immer noch flüsterleise. CPU Kühler ist ein Pure Rock. Aber ich muss auch sagen das Citadel Mesh Gehäuse hat einen hervorragenden Airflow.

Gruss,

Joerg