

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Nik21“ vom 20. Februar 2022, 16:56

[Zitat von kiu77](#)

Nachdem ich wieder einige Zeit mit Problemen verbracht habe, komme ich zur vorläufigen Vermutung, dass zumindest einige PCIe-WiFi-Karten mit Broadcom-Chips unter Monterey 12.2.1 ein echtes Problem mit dem Sleep verursachen. Bei mir geht das so weit, dass ich die Karte ausgebaut habe und nun die interne Intel-Karte des Boards einsetze.

Die Details sind in diesem Thread zu finden: [Thread zu Bluetooth und Sleep-Problemen](#)

[Nik21](#)

Bei mir geht Bluetooth jetzt auch nach Sleep...

Funktioniert nicht 🤔

Aber auch generell 🤔