

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Werner_01“ vom 26. Februar 2022, 11:30

[Zitat von G.com](#)

BCM94360CS2 läuft OOB und nie Probleme bis jetzt zu Monterey.

So ist es auch bei mir. Ich habe mir das Teil bestellt und via Adapter in einem PCI-E-Slot stecken.

Vom BIOS-Zugriff bis zum wiedererwachen nach einem Ruhezustand klappt alles.