

SSD wird nur nach einem Kaltstart erkannt

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 6. März 2022, 17:12

hab es mal ausgeschaltet und noch ein paar Veränderungen im BIOS vorgenommen, gerade aus dem Windows heraus einen Neustart gemacht und die SSD wurde erkannt.

Mach jetzt mal einen Neustart aus MacOS heraus, aber scheinbar lag es an den [BIOS Einstellungen](#) - ich schau mal ob ich die Änderungen, die ich vorgenommen habe, noch zusammen kriege. Aber da gab es eine Option für Hot-Plug in den SATA Anschlüssen, die war ausgeschaltet.

Melde mich gleich noch mal

Nachtrag: nach Neustart vom MacOS ist sie wieder verschwunden.

Keine Ahnung, was das sein soll.

Werde wohl damit leben müssen.

Anbei noch ein paar Screenshot von meinen UEFI-BIOS [Einstellungen](#), wie man sehen kann, wird die SSD 860 QVO 1TB immer erkannt. Neu eben bei einem Neustart nicht, nur mit Kaltstart.