

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „kiu77“ vom 5. April 2022, 22:12

Ich habe ein GB Board, das z490 aorus elite AC.

Bei mir funktioniert Ethernet ohne diese Maßnahme.

Wie kriege ich denn raus, ob ich v1 oder v2 etc. habe?