

Lösung für I225-V v2 Problem auf Z490 Plattform (vornehmlich Gigabyte Boards) unter Monterey

Beitrag von „badbrain“ vom 29. April 2022, 15:51

Habe das Powershell Script angepasst. Probier's nochmal.

EDIT: *nvmupdatew64.exe* aktualisiert